

Производственно-коммерческая фирма

Сервисный партнер Alfa Laval

Сервис-центр BITZER Green Point

Сервисный партнер Danfoss

КЛИМАТ

НН

Нижний Новгород
Памирская, 11а
+7 (831) 275 42 73
+7 (831) 272 36 52
+7 (831) 220 46 27

www.klimatnn.ru
info@klimatnn.ru

Расценки на ремонт поршневых компрессоров "BITZER"

Состав работ:

Демонтаж статора и ротора, демонтаж подшипников /корпус, насос/, очистка коленчатого вала, и механическая очистка корпуса, корпусных деталей, химическая очистка корпуса и корпусных деталей, очистка масляных каналов, монтаж подшипников /корпус, насос/, монтаж коленчатого вала, монтаж шатунно-поршневых групп, монтаж сальника/при необходимости/, монтаж статора и ротора, регулировка осевого перемещения, монтаж клапанных досок, сборка корпусных деталей, проверка на плотность, обкатка под нагрузкой на стенде GREEN POINT BITZER, вакуумирование, заправка маслом, избыточное давление азотом/при наличии зап.вентилей/.

OCTAGON/Ecoline/New Ecoline					2х-цилиндровые		4х-цилиндровые B5/BE5			6х-цилиндровые B6/BE6		
C1/CE1	C2/CE2	C3/CE3	C4/CE4	C8/CE8	с эл.дв.	открытые	с эл.дв.	открытые	2х ступ.	с эл.дв.	открытые	2х ступ.
5 600 ₺	7 500 ₺	10 800 ₺	13 800 ₺	25 900 ₺	10 200 ₺	7 600 ₺	14 400 ₺	10 200 ₺	15 000 ₺	19 500 ₺	13 900 ₺	19 800 ₺

Цены в рублях с учетом 18% НДС

OCTAGON/Ecoline/New Ecoline	C1/CE1	2KC-05.2, 2JC-07.2, 2HC-1.2, 2HC-2.2, 2GC-2.2, 2FC-2.2, 2FC-3.2, 2KES-05, 2JES-07, 2HES-1, 2HES-2, 2GES-2, 2FES-2, 2FES-3
	C2/CE2	2EC-2.2, 2EC-3.2, 2DC-2.2, 2DC-3.2, 2CC-3.2, 2CC-4.2, 2EES-2, 2EES-3, 2DES-2, 2DES-3, 2CES-3, 2CES-4
	C3/CE3	4FC-3.2, 4FC-5.2, 4EC-4.2, 4EC-6.2, 4DC-5.2, 4DC-7.2, 4CC-6.2, 4CC-9.2, 4FES-3, 4FES-5, 4EES-4, 4EES-6, 4DES-5, 4DES-7, 4CES-6, 4CES-9, 4BES-9
	C4/CE4	4VCS-6.2, 4VC-6.2, 4VCS-10.2, 4VC-10.2, 4TCS-8.2, 4TC-8.2, 4TCS-12.2, 4TC-12.2, 4PCS-10.2, 4PC-10.2, 4PCS-15.2, 4PC-15.2, 4NCS-12.2, 4NC-12.2, 4NCS-20.2, 4NC-20.2, 4VES-7, 4VES-10, 4TES-9, 4TES-12, 4PES-12, 4PES-15, 4NES-14, 4NES-20
	C8/CE8	8E-60.2, 8D-70.2, 8GC-50.2, 8GC-60.2, 8FC-60.2, 8FC-70.2, 8GE-50, 8GE-60, 8FE-60, 8FE-70
2х-цилиндровые	с эл.дв.	2GL-2.2, 2FL-2.2, 2EL-2.2, 2EL-3.2, 2DL-2.2, 2DL-3.2, 2CL-3.2, 2CL-4.2, 2U-3.2, 2U-5.2, 2Q-4.2, 2Q-6.2
	открытые	2T...2N
4х-цилиндровые B5/BE5	с эл.дв.	4Z-5.2, 4Z-8.2, 4V-6.2, 4V-10.2, 4T-8.2, 4T-12.2, 4P-10.2, 4P-15.2, 4N-12.2, 4N-20.2, 4J-13.2, 4J-22.2, 4H-15.2, 4H-25.2, 4G-20.2, 4G-30.2, 4JE-15, 4JE-22, 4HE-18, 4HE-25, 4GE-23, 4GE-
	открытые	4T...4N 4H...4G
	2х ступ.	S4T-5.2, S4N-8.2 S4G-12.2
6х-цилиндровые B6/BE6	с эл.дв.	6J-22.2, 6J-33.2, 6H-25.2, 6H-35.2, 6G-30.2, 6G-40.2, 6F-40.2, 6F-50.2, 6JE-25, 6JE-33, 6HE-28, 6HE-35, 6GE-34, 6GE-40, 6FE-44, 6FE-50
	открытые	6H(.2)...6F(.2)
	2х ступ.	S4T-5.2, S4N-8.2, S4G-12.2 S6J-16.2, S6H-20.2, S6G-25.2, S6F-30.2

Расценки на ремонт винтовых компрессоров "BITZER"

Состав работ:

Демонтаж подшипников, уплотнений /фланец нагнетания и корпус/, винтовые пары, механическая очистка корпуса и корпусных деталей, химическая очистка корпуса и корпусных деталей, очистка масляных каналов, очистка винтовой пары, монтаж: подшипников, уплотнений, винтовой пары, фланца нагнетания, регулировка осевого перемещения, монтаж масляной системы, монтаж сальника/при наличии/, монтаж статора и ротора, сборка корпусных деталей и опций, проверка на плотность, обкатка на холостом ходу, вакуумирование, заправка маслом/комплектация необходимым количеством масла/, избыточное давление азотом/при наличии зап.вентилей/.

HS 53	HS 64	HS 74	HS 85	OS 53	OS74	HSKC64	HSKC74	CS(H/W)65	CS(H/W)75	CS(H/W)85	CS(H/W)95
17 800 ₺	18 000 ₺	19 700 ₺	27 400 ₺	15 400 ₺	15 900 ₺	22 200 ₺	22 400 ₺	31 100 ₺	34 400 ₺	39 200 ₺	50 000 ₺

Цены в рублях с учетом 18% НДС

HS 53	HSK5343-30 HSN5343-20 HSK5353-35 HSN5353-25 HSK5363-40 HSN5363-30
HS 64	HSK6451-50, HSN6451-40, HSK6461-60, HSN6461-50
HS 74	HSK7451-70, HSN7451-60, HSK7461-80, HSN7461-70, HSK7471-90, HSN7471-75
HS 85	HSK8551-110 HSK8561-125 HSK8571-140 HSN8571-125 HSN8591-160
CS(H/W)65	CSH6551-35, CSH6551-50, CSH6561-40, CSH6561-60, CSH6581-50, CSH6591-60, CSH6553-35, CSH6553-50, CSH6563-40, CSH6563-60, CSH6583-50, CSH6593-60
CS(H/W)75	CSH7551-50, CSH7551-70, CSH7561-60, CSH7561-80, CSH7571-70, CSH7571-90, CSH7581-80, CSH7591-90, CSH7591-100 CSH7553-50, CSH7553-70, CSH7563-60, CSH7563-80, CSH7573-70, CSH7573-90, CSH7583-80, CSH7593-100, CSH7593-90
CS(H/W)85	CSH8551-80, CSH8551-110 CSH8561-90, CSH8561-125 CSH8571-110 CSH8571-140 CSH8581-125 CSH8591-140 CSH8553-80, CSH8553-110 CSH8563-90, CSH8563-125 CSH8573-110 CSH8573-140 CSH8583-125 CSH8593-140
CS(H/W)95	CSH9551-180, CSH9561-160, CSH9561-210, CSH9571-180, CSH9571-240, CSH9581-210, CSH9581-280, CSH9591-240, CSH9591-300, CSH95101-280, CSH95111-320, CSH9553-180, CSH9563-160, CSH9563-210, CSH9573-180, CSH9573-240, CSH9583-280, CSH9583-210